

# PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 726/19

Počet listů: 1

List číslo: 1

Laboratoř: **DUBA Testing CZ s.r.o.,**  
**Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň 3 - Skvrňany**  
**Zkušební laboratoř**

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá **Jindřich Zachariáš** – vedoucí laboratoře, **Ing. Petr Bulguris** – zástupce vedoucího laboratoře, **Ing. Erwin Bijlhouwer** a **Ing. Peter Wellenzohn** – oba zkušební technik.

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Zkouška integrity pilot metodou průchodu ultrazvuku	SD 4/2, CHA (Cross-Hole Analyser)
2	Stanovení mezní únosnosti pilot dynamickou zkouškou	SD 4/3 PDA (Pile Drivnig Analyser)